

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 27. 04. 2015 - odstránenie revíznych závad

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 17. 03. 2015

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta z dôvodu nutnosti odstránenia revíznych závad elektrických a bleskozvodných zariadení v priestoroch vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

V roku 2014 (v rozmedzí od apríla do júna) boli uskutočnené pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných zariadení v priestoroch vo vlastníctve Mesta Leopoldov. Z uvedených prehliadok a z revíznych správ vyplývajú revízne závady, ktoré je nevyhnutné odstrániť. Cenová ponuka na odstránenie závad zistených revíziami bola predložená dňa 17. 03. 2015.

Nedostatky zistené revíziami v členení na mestské objekty:

Budova mestského úradu:

- v miestnosti 104 (primátor) je neupevnený vypínač osvetlenia (rozpor s Vyhl. Č. 59/82 Zb.)
- v miestnosti 104 (primátor), svietidlá 60W nie sú chránené samočinným odpojením pri poruche (rozpor s STN 33 2000-4-41)
- v miestnosti 104 sú svietidlá 60W upevnené na horľavom podklade (rozpor s STN 33 2312)
- v obradnej miestnosti (zasadačke) rozvádzač nemá typový – výrobný štítok (rozpor s STN EN 60439), nemá funkčné označenie (rozpor s STN 33 3210). Chýba označenie jednotlivých obvodov (rozpor s STN EN 60439-1) a chýba výstraha – nálepka, pozor el. zariadenie (rozpor s vyhl. Č. 59/1982 Zb.)
- V obradnej miestnosti nie je upevnené 1 svietidlo žiarovkové 50W (rozpor s vyhláškou č. 59/1982 Zb.)

Odstránenie revíznych závad elektroinštalácie v objekte budovy mestského úrad: **106,80 eur.**

Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia na budove mestského úradu:

Výkopové a zemné práce, rezanie a sekanie betónou, betónovanie, úprava terénu do pôvodného stavu. Demontáž starého nefunkčného bleskozvodu, montáž nového spolu s použitým materiálom v sume **1879,57 eur.**

Spolková záhrada:

- Rozvádzače – chýba výrobný štítok (rozpor s STN 33 200-5-51)

- Rozvádzač na pódiu – chýba výrobný štítok (rozpor s STN EN 60439), chýba zámok (rozpor s STN EN 61439)
- V sklade na pódiu na svietidle chýba ochranné sklo (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- V sklade na pódiu je poškodená zásuvka 230V/16 (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Rozvádzač pri vchode je znečistený a má poškodený zámok (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)

Odstránenie revíznych závad v objekte Spolkovej záhrady: **176,40 eur.**

Budova domu smútku:

- Nevyhovuje istenie obvodu zásuviek 230V/16A na WC, nie sú istené istiacim prvkom, sú pripojené len cez chránič (rozpor s STN EN 2000-4-43)
- Je nefunkčný ventilátor (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Je poškodená zásuvka v rozlúčkovej sieni (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)

Odstránenie revíznych závad elektroinštalácie v objekte domu smútku: **344,40 eur.**

Bleskozvodné zariadenie v dome smútku je nevyhovujúce, je nutné zriadiť nové bleskozvodné zariadenie. Podľa projektu pre realizáciu stavby vypracovaného v marci 2015 je cena vonkajšieho systému ochrany pred bleskom pre objekt dom smútku **3 843,60 eur.**

Dom služieb (kaderníctvo a kvetinárstvo) na Námestí sv. Ignáca

V tomto objekte nebolo možné spracovať revíznú správu ani na elektroinštalácie ani bleskozvodného zariadenia, nakoľko by bola negatívna. Elektroinštalácia i bleskozvodné zariadenie sú nevyhovujúce. Podľa vypracovaného projektu by bola cena zariadenia novej elektroinštalácie a bleskozvodného zariadenia na dome služieb **7 970 eur.**

Klub dôchodcov (ul. 1 mája č. 104):

- Neupevnená zásuvka 400V/16A (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Neodborne vykonaný prepoj vypínača a zásuvky v bare pod pultom (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Zásuvky pod skrinkou v bare sú namontované na horľavom podklade (STN 33 2312)
- Neupevnená zásuvka (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)

Odstránenie revíznych závad v objekte klubu dôchodcov: **112,80 eur.**

Kino OSVETA:

- Bleskozvod: odpojený dažďový žľab od sústavy pri zvode č. 6 (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Elektroinštalácia: v suteréne v miestnosti pri kotolni a na WC za javiskom chýba vypínač osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- V suteréne nesvietia všetky svietidlá – vypálené žiarovky (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)

- Galéria – schodisko, nie sú uzatvorené inšt. krabice 3 ks (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.), vstup na povalu neupevnená ochranná trubka s vedením (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.), schodisko vstup – nie je upevnený vypínač osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Sklad – neupevnený vypínač osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Fitko – vadný istič (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- V kinosále sú na všetkých orientačných svietidlách vypálené žiarovky (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- V priestoroch kina chýbajú káblové štítky (rozpor s STN 33 2000-5-51)

Odstránenie revíznych závad v objekte kina Osveta: **645,60 eur.**

Stolnotenisová hala:

- Bleskozvod: k sústave nie je pripojené kovové potrubie komína a odvetrávacie potrubie plynu (rozpor s STN 34 1390).
- K sústave nie je pripojená kovová krytina, prepojiť vodivo na zvody (rozpor s STN 34 1390).

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte stolnotenisovej haly: **125,40 eur.**

MTK TJ – výdajňa lístkov:

- Bleskozvod: je uvoľnená meracia svorka (rozpor s STN 34 1390).

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte výdajni lístkov MTK: **39,60 eur.**

MTK TJ – nafukovacia hala

- Elektroinštalácia: nie je funkčné núdzové osvetlenie – nefunkčné batérie (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.).

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte MTK TJ nafukovacia hala: **115,20 eur.**

MTK TJ – prevádzková budova

- Bleskozvod: Pokryvené 2 ks lapačov na streche (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.).
- Elektroinštalácia: Rozvádzač nemá funkčné označenie (rozpor s STN 33 3210)
- Na prízemí, šatne, kuchynka, vodáreň ... na svietidlách chýbajú ochranné sklá (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.).
- Na poschodí – šatňa, je neupevnené svietidlo, chýba ochranné sklo (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Schodisko do suterénu, nie je upevnené osvetlenie (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Na rozvádzačoch chýbajú známky (rozpor s STN EN60439-1)
- Stožiare osvetlenia VO ihriska sú znečistené (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)
- Nie sú uzemnené stožiare VO ihriska (rozpor s STN 33 2000-4-41)
- Je neodborne vyhotovená montáž zásuviek v stožiaroch pre príležitostné spoločenské podujatia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.)

- Rozvádzač R-S: neukončené káble, znečistený, chýba označenie káblov štítkami, sú voľné otvory – treba ich zaslepiť (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb., s STN 33 2180 a s STN EN 60439-1)

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte MTK TJ prevádzková budova a vodáreň: **1 037,40 eur.**

Zhrnutie a odporúčania:

Vytvorenie nových projektov rozpočtu:

- 5.4.6. Odstránenie revíznych závad **2 710 eur (bežný výdavok)**
- 5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú **1 900 eur (kapitálový výdavok)**
- 3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia **3 845 eur (kapitálový výdavok)**
- 5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodného zariadenia dom služieb **7 970 eur (kapitálový výdavok)**

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení:

PRÍJMY

V príjmovej časti rozpočtu nenastala žiadna zmena.

	Rozpočet v €
Bežné príjmy	2 461 962
Kapitálové príjmy	89 081
Príjmové finančné operácie	187 157
Príjmy celkom	2 738 200

VÝDAVKY

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 002 669	3 510	2 006 179
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	VZ	2 360	800	3 160
5.4.6. Odstránenie revíznych závad	VZ	0	2 710	2 710
Kapitálové výdavky		599 425	13 715	613 140
3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia (dom smútku)	VZ	0	3 845	3 845
5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú	VZ	0	1 900	1 900
5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu dom služieb	VZ	0	7 970	7 970
Výdavkové finančné operácie		107 847	0	107 847
Výdavky celkom		2 709 941	17 225	2 727 166

* VZ = vlastný zdroj

Návrhy na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2015.